

Radyasyon kaynakları veya radyasyon kaynağı içeren cihazlar ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozu miktarının belirlenmesi için kullanılan kişisel izleme cihazlarına dozimetre denir.

24.03.2000 tarih ve 23999 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan NDK Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, "yıllık dozun, izin verilen düzeyin 3/10'unu aşma olasılığı bulunan çalışma koşulu A durumunda görev yapan kişilerin, kişisel dozimetre kullanması zorunludur".

Bu hizmet yüzük/bilek dozimetreler ile RADKOR tarafından sağlanmaktadır. Dozimetreler anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile adresinize ulaştırılmakta olup, kullanım süresi dolan dozimetreleriniz değerlendirilmek üzere kurumumuza gönderilmelidir. Dozimetre kullanmayan, bulundurmayan kuruluşlara karşı NDK'nın yaptırımları bulunmaktadır.

RADKOR tarafından sağlanan yüzük dozimetre hizmetinden aldığınız sonuçların kalitesi ve çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliği için lütfen aşağıdaki YÜZÜK/BİLEK kullanma adımlarını yerine getiriniz:

1- Her kullanıcıya, dağıtım listesinde **belirtilen ID ye sahip dozimetreler dağıtılmalıdır**

2- Doğru değerlendirme yapılabilmesi için; dozimetrenizi **yalnızca çalıştığınız radyasyon alanı içerisinde** kullanınız

3- Elinize eldiven giyerek üzerine yüzük dozimetreyi takınız ve üzerine bir eldiven daha giyiniz. Yüzük dozimetreyi takarken eldivene zarar vermeden parmak ayar aparatını dıştan içe doğru takınız.

4- *Bilek dozimetreyi dozimetrenin ID kısmı*

bileğinin iç tarafına gelecek şekilde yerleştiriniz ve bileğinize göre ayar aparatı ile ayarlayınız.

5- Lütfen hiçbir şekilde **dozimetreyi açmaya çalışmayınız.**

**Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası A Blok AZ-07 Gölbaşı /
ANKARA**

TEL: 0 312 212 26 22 – 0 312 212 26 00 FAX: 0 312 212 87 84

WEB: www.radkor.com – e-mail: radkor.dozimetre@gmail.com

- 6- Yeni periyoda ait dozimetreleri Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Sorumlunuz ya da ilgili personeliniz kullanılmak üzere size dağıttığında, bir önceki periyoda ait dozimetrelerinizi teslim ediniz ve **1 hafta içerisinde RADKOR' a gönderiniz**
- 7- Dozimetrenizi kaybettiğiniz zaman, derhal kuruluşunuzun Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Sorumlunuza ya da ilgili personele bildiriniz. **Kaybettiğiniz dozimetreyi bulsanız dahi haber veriniz**
- 8- Dozimetrenizi etkileyecek, zarar verebilecek her türlü madde ve kimyasallardan uzak tutunuz
- 9- Çalışmanız bittikten sonra **dozimetrenizi, radyasyondan uzak, ısı, nem ve basınca maruz kalmayacak şekilde muhafaza ediniz**
- 10- Dozimetreyi evinize ya da başka bir yere götürmeyiniz
- 11- Dozimetreyi çalışma alanınızdaki radyasyon kaynağı dışında başka bir radyasyon kaynağına maruz bırakmayınız
- 12- Dozimetreyi kullandığınız esnada önüne metal cisimler koymayınız (örnek anahtar)
- 13- **Radyasyon alanı içerisinde dozimetreyi unutmayınız**
- 14- Herhangi bir nedenle kullanıcı değişikliği söz konusu ise bunu derhal RADKOR 'a bildiriniz, dozimetre hizmetini sonlandıracak kişi için **www.radkor.com** dan veya RADKOR' dan temin edebileceğiniz, kullanımı sonlandırma formunu doldurunuz ve yeni kullanıcı için dozimetre istek formunu doldurup RADKOR' a ulaştırınız
- 15- Dozimetre devri söz konusu olduğunda yeni kullanıcıya aktarılacak dozimetrenin, başka bir personel tarafından radyasyon alanı içinde kullanılmamış olmasına dikkat ediniz. Kullanıldığı durumda lütfen RADKOR 'a geri gönderiniz ve yenisini temin ediniz
Doz değerlendirme sonuçlarınıza www.radkor.com e-mail adresimizden T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile ulaşabilirsiniz.

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası A Blok AZ-07 Gölbaşı /
ANKARA

TEL: 0 312 212 26 22 – 0 312 212 26 00 FAX: 0 312 212 87 84

WEB: www.radkor.com – e-mail: radkor.dozimetre@gmail.com